

اطلاعیه شماره ۱۷- دستورالعمل نحوه فعالیت موقت کوره ذوب آهن

- ۱ کارگاه اکسیژن بلافارسله شروع به کار کند و پس از آنکه اکسیژن مورد نیاز را برای راه اندازی کوره بلند تهیه نمود متوقف گردد.
- ۲ سنگ آهن مورد نیاز منحصرآ از ذخایر موجود در انبارهای کارخانه تأمین شود و اقدام به حمل سنگ آن به کارخانه نگردد.
- ۳ کک مورد نیاز کوره بلند از ککهای موجود در انبار کارخانه تأمین شود و برای تهیه کک اقدام به حمل ذغال سنگ اضافی نشود. از معادن ذغال سنگ کرمان فقط به میزان حداقل روزی یک هزار تن ذغال سنگ به کارخانه حمل شود که منحصرآ برای گرم نگاه داشتن باطری های ککسازی مصرف گردد بطوری که به جدار داخلی آنها آسیبی نرسد.
- ۴ منحصرآ چدن تولید گردد و کارگاههای فولادسازی و نورد کار نکند و چدن تولیدی بصورت شمش در انبار ذخیره شود.
- ۵ تولید چدن پس از جاری شدن عادی چدن از مجرای خروجی فقط به مدت یک هفته ادامه یابد و سپس کار کوره متوقف گردد.
- ۶ بلافارسله پس از جاری شدن عادی چدن از مجرای خروجی مراتب توسط کمیته همبستگی کارکنان شرکت ملی ذوب آهن به اطلاع کمیته تنظیم اعتصابات منتخب امام خمینی برسد. با توجه به نکات فوق از کارگران، تکنیسین ها و مهندسین و سایر کارکنان ذوب آهن اصفهان (به استثنای بخش های فولادسازی، نورد، کنترل کیفی و مهندسی کل مکانیک) خواهشمند است از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۳ طبق برنامه کاری گذشته (روزکار و نوبت کار) به تعدادی که از طرف مسئولین بخش های مربوط تعیین می گردند بطور موقت به سر کار خود حاضر گردند.

کمیته تنظیم اعتصابات
منتخب امام خمینی
دکتر یدالله سحابی